

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2022-0050

Fecha de emisión: 1/4/2022

Ministerio de Defensa
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: MIDE-2022-00242

Descripción: Servicio de mantenimiento, reparación e instalación de cámaras de video vigilancia

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Elastec Telecom, SRL

RNC: 132279468

Nombre comercial: Elastec Telecom, SRL

Domicilio comercial: Jose Contreras, 10102 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-531-1530

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia ✓

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto total: 210,836.50

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	81111805	Servicio técnico Puesto Interagencial Los Pilones, recableado de cámaras (3 unidades). Comentarios proveedor: Puesta en marcha, instalacion y configuracion . mantenimiento al sistema completo.	1.00	UD	41,875.00	41,875.00		7,537.50	0.00	49,412.50
2	81111805	Servicio técnico Puesto Interagencial Estero Hondo, reparación de Sistema de Cámara de seguridad profesional (4 unidades). Comentarios proveedor: Puesta en marcha al 100% y mantenimiento de sistema completo	1.00	UD	47,950.00	47,950.00		8,631.00	0.00	56,581.00
3	81111805	Interagencial Enriquillo, reparación de Sistema de cámaras de seguridad profesional (11 unidades). Comentarios proveedor: Puesta en marcha al 100%.	1.00	UD	88,850.00	88,850.00		15,993.00	0.00	104,843.00


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		adicional añir 2 camaras nuevas a sistema (incluye diseño, cablead y estructura civil), y mantenimient de sistema cmpleto.								

Subtotal RDS\$	178,675.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	32,161.50
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	210,836.50

Observaciones: Para ser brindados e instalados en los Puestos Interagencial Los Pilones, Estero Hondo y Enriquillo.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Interagencial Enriquillo, reparación de Sistema de cámaras de seguridad profesional (11 unidades).	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/4/2022 12:00:00 a.m.
2	Servicio técnico Puesto Interagencial Estero Hondo, reparación de Sistema de Cámara de seguridad profesional (4 unidades).	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/4/2022 12:00:00 a.m.
1	Servicio técnico Puesto	Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	12/4/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

LIC. JERSON SANCHEZ SANTANA
 Teniente Coronel Contador, E.R.D.
 Subdirector de Compras MIDE.
 Nombre y Apellido

Firma

SHELLA P. HENRIQUEZ PAULINO
 Mayor, E.R.D.
 Directora General Financiera del Ministerio de Defensa
 Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Interagencial Los Pilonos, recableado de cámaras (3 unidades).			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido